



Inspectieverslag toezicht Milieu

Gegevens	Toelichting
Soort inspectie:	Eerste (integrale) controle
Controledatum:	14-3-2022
Tijdstip controle:	09:15 uur
Zaaknummer:	ODRA21CU5114
Toezichthouders:	
Naam locatie/bedrijf (object):	Smurfit Kappa Parenco B.V.
Adres:	Veerweg 1
Postcode:	6971 AV
Woonplaats:	Renkum
Kadastraal:	-
Correspondentieadres (subject):	Veerweg 1
Postcode:	6971 AV
Woonplaats:	Renkum
Naam contactpersoon + functie:	
Telefoonnummer:	Tel: + 31 (0)6
e-mail:	@smurfitkappa.nl
Bedrijfstypering	
Type inrichting (indien van toep.):	C
Complex (j/n):	ja
RIE (j/n):	ja
BRZO (j/n):	nee
IPPC (j/n):	ja
BEVI (j/n):	nee
Bevoegd gezag	
BOR- categorie:	1.3.b, 16.3.b, 20.1.a , 28.4.a onder 6, 27.3 en 28.4.e onder 2
Bevoegd gezag:	Provincie Gelderland
Categorisering	
SBI-code (VNG) Hoofd:	16.1 lid b
SBI-code (VNG) neven:	16.4 lid c
Energie	
X EED	MJA
<input type="checkbox"/> MEE/MJA	
<input type="checkbox"/> ETS	
Verbruiker	Grootverbruiker

Datum
31-3-2022

Pagina
1 van 7

Zaaknummer
ODRA21CU5114

Behandeld door

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Postbus 3066
6802 DB Arnhem

T 026 - 377 16 00
E @odra.nl
www.odregioarnhem.nl

1. Vergunningsituatie/ Meldingssituatie

Vergunning:	Datum:	Kenmerk:	Betreft:
Omgevingsvergunning (Revisievergunning)	15 september 2009	2006-015337/MPM6605	Revisievergunning
Omgevingsvergunning	12 juli 2011	2011-010270/MPM22858	Omzetten NTA code voor vers hout naar Euralcode Het optimaliseren van de brandstofvoorbereiding door middel van zeven van biomassa
Omgevingsvergunning	9 november 2011	2011-010270/MPM23507	Ambtshalve wijziging met betrekking tot de acceptatie van bepaalde biomassastromen
Omgevingsvergunning	18 juni 2012	2012-010249/MPM25252	Milieuneutraal veranderen, inzetten van getorrificeerde biomassa
Omgevingsvergunning	13 december 2013	2013-7003/MPM27045	Wijzigen emissie-eisen/uitbreiding Euralcodes wervelbedoven K62
Omgevingsvergunning	14 november 2014	00021019	Wijzigen gevels aanbrengen luifel herinrichting oude papierloods tgv plaatsing sorteerinstallatie
Omgevingsvergunning	18 juni 2014	2014-05-06734	Emissieduur K81
Omgevingsvergunning	27 maart 2015	00022630	Uitbreiden papierproductie, verplaatsen oud papier sorteeractiviteiten Reparco naar het terrein van Parenco
Milieu neutrale wijziging	27 januari 2016	19529808	Uitbreiding anaerobe waterzuivering met gas
Omgevingsvergunning	5 maart 2019	W.Z18.110357.01	Plaatsing van een natronloogtank bij de AWZI
Ambtshalve actualisatie	30 april 2021	W.Z20.102135.01	Ambtshalve actualisatie voorschriften afvalwaterzuivering legionella)
Milieuneutrale wijziging	27 juni 2021	W.Z21.103624.01	Plaatsen en in gebruik nemen van een tank met opslag Ad Blue
Milieuneutrale wijziging	1 oktober 2021	W.Z21.103467.01	Bouwkundige aanpassingen in de draagconstructie van het dak van de PM2 en het plaatsen van warmtewisselaars en drie ventilatoren
Van toepassing zijnde algemeen geldende regels: Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol, Activiteitenbesluit Milieubeheer, Activiteitenregeling Milieubeheer, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, Bouwbesluit 2012.			

2. Naleving artikelen/voorschriften

Algemeen

Doel bezoek

Het bezoek stond in het teken van een kennismaking vanwege enkele personele wisselingen, zowel bij SKP als bij de ODRA. Toezichthouder [REDACTED] wordt sinds kort ingezet op SKP. Daarnaast is de vaste contactpersoon van SKP [REDACTED] vervangen door [REDACTED]. Tijdens de controle zijn bedrijfsonderdelen van SKP op het aspect bodem gecontroleerd.

Bij het eerste gedeelte van het bezoek (voorstelronde/introductie) waren aanwezig:

- [REDACTED], SKP)
- [REDACTED] SKP)
- [REDACTED] SKP)
- [REDACTED] (toezichthouder ODRA)
- [REDACTED] (toezichthouder ODRA)

Daarna heeft een rondgang plaatsgevonden door het bedrijf, met specifieke aandacht voor het thema bodem. De volgende onderdelen van het bedrijf zijn bezocht:

- Pulpergebouw;
- Papiermachine hal;
- Tankplaats diesel/Adblue (buiten);
- Reparco (opslaghal, behoort niet tot dezelfde inrichting);
- Sorteeral;
- Chemicaliën opslag (gedeelte ADR 8/ADR 5.1);
- AWZI: buitenterrein en ontwateringsgebouw.

Tijdens de rondgang is tevens gesproken met [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] (Reparco).

Geconstateerde wijzigingen

Tijdens de controle heeft de toezichthouder geconstateerd dat de warmtewisselaar (heat recovery) is geplaatst op het dak van het gebouw waarin PM2 staat. Er zijn geen andere wijzigingen geconstateerd (die nog niet bekend zijn) ten opzichte van de vergunde situatie.

Bodem

Algemeen

Tijdens de controle heeft de toezichthouder verzocht om vloeistofdichtheidsverklaringen, gegevens m.b.t. controle van de lekdetectie van opslagtanks en een bodemrisicoanalyse te ontvangen. Op 18 maart 2022 heeft de toezichthouder van [REDACTED] de gevraagde documenten ontvangen. Indien relevant zijn de documenten verderop in deze rapportage vermeld.

Naar aanleiding van de op 18 maart 2022 ontvangen documenten heeft de toezichthouder op 25 maart 2022 verzocht om de bedrijfsinterne controlelijsten van de vloer dieseltankplaats en de chemielosplaats AWZ. De bedrijfsinterne controlelijsten heeft de toezichthouder op 30 maart 2022 van [REDACTED] ontvangen.

Het ontvangen 'Actieplan Bodemrisicoanalyse SK Parenco' is voor kennisgeving aangenomen en niet inhoudelijk beoordeeld. Tijdens de toekomstige controles wordt het plan per te controleren bedrijfsonderdeel besproken.

Tankplaats diesel/Adblue

De tankplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer. Op 9 maart 2021 is een verklaring vloeistofdichte voorziening door ContrAll Inspectie B.V. afgegeven. Op de tankplaats/vloeistofdichte vloer is een dieselolietank en een Adblue-tank geplaatst. De

dieselolietank beschikt over een installatiecertificaat. Op het installatiecertificaat is aangegeven dat de tank in 2038 moet worden herkeurd. De tank met toebehoren zijn op 17 september 2021 gecontroleerd door 'Van Wifferen Heino', conform BRL SIKB 7800. De bedrijfsinterne controle van de vloer is op 8 maart 2022 uitgevoerd.

Opslag hulpstoffen IBC papiermachine PM2

In de ruimte van PM2 is een IBC geplaatst met daarin de stof FennoPol (hulpstof). De IBC staat op een lekbak met voldoende opvangcapaciteit. In de lekbak waren geen vloeistoffen aanwezig. Er zijn ook andere IBC's aangetroffen die opgesteld staan boven lekbakken.

Pulpergebouw

Tijdens de controle heeft de toezichthouder geconstateerd dat er donkerkleurige vloeistof aanwezig is op de vloer in het pulpergebouw, direct naast een sedimentatietank. De vloer staat echter op een verdieping, waardoor de activiteit niet als bodembedreigend hoeft te worden beschouwd.

Natronloogtank / ontwateringsgebouw

Op 5 maart 2019 is een vergunning verleend voor het plaatsen van een natronloogtank t.b.v. de waterzuivingsinstallatie. Uit de op 18 maart 2022 ontvangen documentatie blijkt dat de tank en het lekdetectiesysteem op 31 mei 2021 zijn gecontroleerd.

De overige tanks in het ontwateringsgebouw zijn enkelwandig uitgevoerd en staan in opvangbakken. Ten tijde van de controle waren er in deze opvangbakken geen vloeistoffen aanwezig.

AWZI, buitenterrein

Er zijn tijdens de rondgang bij de AWZI geen tekortkomingen geconstateerd.

Chemicaliënmagazijn (verpakte gevaarlijke stoffen)


Het onderdeel van het chemicaliënmagazijn waarin ADR klasse 8-stoffen en ADR klasse 5.1. stoffen worden opgeslagen is bezocht. Een gedeelte van de IBC's staat boven lekbakken. Tijdens de controle heeft de toezichthouder geconstateerd dat er 5 IBC's op de vloeistofkerende vloer staan. De IBC's zijn gevuld met corrosieve stoffen. De IBC's kunnen worden beschouwd als 'deugdelijke verpakking'. Dat betekent dat een vloeistofkerende vloer volstaat, als de juiste maatregelen worden toegepast. Voor zover bekend is dat het geval.

3. Bijlage

Bijlage 1: Fotoverslag

Opgemaakt op: 31-3-2022

Handtekening toezichhouder:



Bijlage 1: fotoverslag

Opslag bodembedreigende stoffen in magazijn



Pompen AWZI




Pulperruimte, sedimentatietank



Heatrecovery



Tankplaats diesel / ureum



Opslag hulpstof nabij papiermachine

