



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Smurfit Kappa Parenco B.V.
De directie
Postbus 1
6870AA Renkum

Onderwerp: Bevindingen brief

Geachte directie,

Op 27 oktober 2022 bezochten [REDACTED] toezichhouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem, uw bedrijf aan Veerweg 1 te Renkum. De toezichhouders hebben tijdens de controle gesproken met [REDACTED]. In deze brief leest u de resultaten en wat wij van u verwachten.

Resultaten

U voldoet nog niet aan de gecontroleerde wetgeving. In de bijlage leest u precies welke maatregelen nodig zijn. Hieronder leest u een samenvatting.

Wat verwachten wij van u?

Zorg ervoor dat u de volgende maatregelen neemt:

1. Registreer in een logboek de aard en oorzaak van het affakkelen van biogas.
2. Laat de affakkelinstallatie keuren op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid door een daartoe erkende instantie.
3. Zorg ervoor dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico ten aanzien van de opslag in de bassins van de AWZI.

Doe dit voor respectievelijk 23 december 2022 (1), 1 maart 2023 (2) en 1 juni 2023 (3). Wij komen daarna kijken of alles voor elkaar is. Is dat zo, dan is de situatie opgelost en voorkomt u dat we andere stappen moeten zetten.

Waarom controleren wij?

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw bedrijf voldoet aan de regels. Daarmee draagt u samen met ons bij aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED]. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-[REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]@odra.nl. Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is

Datum
14 december 2022

Pagina
1 van 4

Ons kenmerk
ODRA22CU1358

OLO-nummer

Behandeld door
[REDACTED]

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
[REDACTED]@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Omgevingsdienst Regio Arnhem

milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via [REDACTED]@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



A.J.P.M. Toonders
Programmamanager complexe handhaving provincie
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage:

- Resultaten controle

Datum
14 december 2022

Pagina
2 van 4

Ons kenmerk
ODRA22CU1358

Bijlage: Resultaten controle

Datum
14 december 2022

Pagina
3 van 4

Ons kenmerk
ODRA22CU1358

Overtredingen

Constatering:

27-10-2022

Voorschrift:

Ongenummerd voorschrift van de vergunning van 27 januari 2016.

- Met betrekking tot het affakkelen moet een logboek worden bijgehouden, waarin ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
 - Datum, begin- en eindtijd van het affakkelen.
 - Aard en oorzaak van het affakkelen.
 - Gemeten dan wel berekende hoeveelheid afgefakkeld gas.De registratie moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond;

Toelichting:

De toezichthouder heeft geconstateerd er geen registratie van het affakkelen (logboek) aanwezig is waarin de datum van het affakkelen, begin- en eindtijd van het affakkelen, aard en oorzaak van het affakkelen én de hoeveelheid afgefakkeld gas staan vermeld. In het logboek dat is opgestuurd is namelijk de aard- en oorzaak van het affakkelen niet vermeld.

Afspraak:

U moet conform het voorschrift van de vergunning van 27 januari 2016 2016 een logboek bijhouden, waarin ook de gegevens over de aard en oorzaak van het affakkelen zijn vermeld. Dit logboek moet u op verzoek van een toezichthouder kunnen tonen.

Oplossen vóór:

23-12-2022

Constatering:

27-10-2022

Artikel:

3.10p van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 3.7m lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Toelichting:

De toezichthouder heeft geconstateerd dat de affakkelinstallatie met een vermogen van meer dan 100 kW nog niet is gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. In het Scios-portaal zijn namelijk geen gegevens met betrekking tot deze installatie opgenomen en ook heeft u geen informatie getoond waaruit blijkt dat de keuring wel is uitgevoerd.

Afspraak:

U moet de affakkelininstallatie waarin biogas kan worden afgefakkeld laten keuren op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Voor de eisen aan de keuring verwijzen wij u naar artikel 3.7.m van de Activiteitenregeling milieubeheer (lid 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11)

Oplossen vóór:

01-03-2023

Constatering:

27-10-2022

Artikel:

2.9 lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Toelichting:

De toezichthouder heeft geconstateerd de bassins van de AWZI niet aantoonbaar als vloeistofdichte voorziening zijn uitgevoerd. Er is namelijk niet aangetoond dat er een inspectie overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd. De bassins beschikken niet over een lekdetectiesysteem.

Afspraak:

U moet aantonen dat er sprake is van een verwaarloosbaar bodemrisico ten aanzien van de opslag in de bassins van de AWZI. Dat kan door een combinatie van voorzieningen en maatregelen van tabel 1.4. (nummer I of II) van de NRB toe te passen.

Oplossen vóór:

01-06-2023