

To: [redacted]@smurfitkappa.nl
Cc: [redacted]@odra.nl
From: [redacted]
Sent: Fri 6/16/2023 11:40:07 AM
Subject: RE: Scios scope 7 biogasleiding fakkelinstallatie ontbreekt
Received: Fri 6/16/2023 11:40:00 AM

Hallo [redacted]

Dank voor je reactie. Hetgeen in bijlage 9 van het inspectierapport is opgenomen betreft niet de keuring van de (gehele) leiding conform scope 7. Dat staat ook in de verklaring. Voor de gasleiding moet een aparte verklaring worden afgegeven door de inspecteur/keuringsinstantie. Zie eventueel: <https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/stookinstallaties/kleine-en/keuring-onderhoud/uitvoering-scopes/>

Groet,

Van: [redacted]@smurfitkappa.nl>
Verzonden: vrijdag 16 juni 2023 13:18
Aan: [redacted]@odra.nl>
CC: [redacted]@odra.nl>
Onderwerp: RE: Scios scope 7 biogasleiding fakkelinstallatie ontbreekt

Hoi [redacted]

Alle informatie die er is rondom deze keuring is reeds in je bezit, ik heb daar dus geen aanvullingen op.
Echter, als ik kijk naar bijlage 9 van de aangeleverde rapportage, dan lijkt het er op dat de brandstoftoevoerleiding wel degelijk onderdeel was van de keuring;

Volgens keuringsnorm				
Brandstof- toevoerleiding (vanaf A1)	Algemeen in goede conditie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lekkage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Handbediende afsluiter: conditie/ gangbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lektestapparatuur: conditie/ functioneren volgens norm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Eindschakelaars: conditie / afstelling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Afblaasveiligheid: werking /afdichting/uitmonding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Drukbeveiligingsafsluiter: werking/afdichting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Beveiligingsafsluiters: conditie/ inwendige lekkage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				PO/PI

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Smurfit Kappa Parenco

-
Mob: +31 (0) [redacted]



IF YOU PRINT THIS EMAIL, PLEASE RECYCLE IT. PAPER IS RENEWABLE AND RECYCLABLE

From: [redacted]@odra.nl>
Sent: Thursday, June 15, 2023 11:15 AM
To: [redacted]@smurfitkappa.nl>
Cc: [redacted]@odra.nl>
Subject: Scios scope 7 biogasleiding fakkelininstallatie ontbreekt

CAUTION: This email originated from outside of the organisation. Do not click links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.

Hallo [redacted]

Op 2 februari 2023 is de fakkelininstallatie gekeurd. Volgens de gegevens in het Sciosportaal ontbreekt de keuring van de brandstofvoerleiding (Scios scope 7) naar de fakkelininstallatie.

De verklaring heeft namelijk alleen betrekking op de installatie zelf (Scios scope 5). Daarmee is de overtreding van artikel 3.7m lid 2 in samenhang met lid 4 van het Activiteitenregeling nog niet verholpen.

Kun jij, als er toch een keuring aanwezig is, deze vandaag of uiterlijk morgen naar mij e-mailen? Verzoek om ook te reageren (bevestigen) als de keuring ontbreekt.

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

[redacted]
Toezichthouder milieu

werkdagen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

telefoon

06- [redacted]

e-mail

[redacted]@odra.nl

internet

www.odregioarnhem.nl

This email and any files transmitted with it may be confidential and intended solely for the use of the individual or entity to which they are addressed. If you have received this email in error please notify the sender.