



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Smurfit Kappa Parenco B.V.
T.a.v. de directie
Postbus 1
6870 AA Renkum

Onderwerp: Bevindingen brief

Geachte directie,

Op 9 februari 2023 bezochten [REDACTED]
toezichthouders van Omgevingsdienst Regio Arnhem, uw bedrijf aan
Veerweg 1 te Renkum. De toezichthouders hebben tijdens de controle
gesproken met de heren Wijkhuise en Buis. Deze controle stond in het
teken van de koelinstallaties en de natte koeltoren.

In deze brief leest u de resultaten en wat wij van u verwachten.

Resultaten

U voldoet nog niet aan de gecontroleerde wetgeving. In de bijlage leest u
precies welke maatregel nodig is. Hieronder leest u een samenvatting.

Wat verwachten wij van u?

Zorg ervoor dat u de volgende maatregelen neemt:

- Opruimen van de morsingen/verontreiniging van zetmeel en andere
hulpstoffen bij de vulpunten en rondom de losplaats.
- Opruimen van de morsingen/verontreiniging van zetmeel bij de
watertank van de natte koeltoren.

Doe dit voor **7 april 2023**. Wij komen daarna kijken of alles voor elkaar
is. Is dat zo, dan is de situatie opgelost en voorkomt u dat we andere
stappen moeten zetten.

Overige overtreding (apart traject)

Tijdens het controlebezoek hebben de toezichthouders overtredingen
geconstateerd aangaande de wettelijke keuringen van een aantal
koelinstallaties binnen uw bedrijf. Hierover zult u afzonderlijk bericht
ontvangen.

Waarom controleren wij?

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw bedrijf voldoet aan de regels.
Daarmee draagt u samen met ons bij aan een gezonde, veilige en
duurzame leefomgeving.

Datum
30 maart 2023

Pagina
1 van 3

Ons kenmerk
ODRA23CU2180

OLO-nummer

Behandeld door
[REDACTED]

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
[REDACTED]@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Heeft u vragen?


Dan kunt u contact opnemen met [REDACTED] Hij is bereikbaar op telefoonnummer: [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]@odra.nl. Wilt u documenten zoveel mogelijk digitaal opsturen? Dit is milieuvriendelijker en efficiënter. Dit kan via [REDACTED]@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Datum
30 maart 2023

Pagina
2 van 3

Ons kenmerk
ODRA23CU2180

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlage:

- Resultaten controle

Bijlage: Resultaten controle

Datum
30 maart 2023

Pagina
3 van 3

Ons kenmerk
ODRA23CU2180

Overtreding

Constatering:

09-02-2023

Artikel:

Artikel 2.9, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer in samenhang met artikel 2.3, lid 6 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Toelichting:

Tijdens het controlebezoek van 9 februari 2023 werd door de toezichthouders geconstateerd dat er veel morsingen c.q. verontreiniging van o.a. zetmeel bij de vulpunten en losplaats niet direct zijn opgeruimd. Er liggen zelfs morsingen van zetmeel en andere hulpstoffen buiten de losplaats. Door de transportbewegingen wordt het zetmeel over het terrein verspreid en bij regelval komt dit in de riolering terecht. Dit heeft invloed op de werking van de afvalwaterzuivering. Daarnaast constateerde de toezichthouders dat de naastgelegen watertank, van de natte koeltoren, aan de onderzijde onder het zetmeel zat. Door de toezichthouders wordt opgemerkt dat deze morsingen niet recent zijn, maar al een tijdje aanwezig zijn.

Afspraak:

Om deze overtreding ongedaan te maken moeten de morsingen c.q. verontreinigingen, bij de vulpunten en losplaats voor zetmeel en andere hulpstoffen (PAC FennoFloc A18 & Fenno Size S C28), opgeruimd worden. Daarnaast dient, indien dit nog niet gebeurd is, een bedrijfsinterne procedure en werkinstructie voor de losplaats te worden opgesteld.

Oplossen vóór:

07-04-2023 (opruimen) & 01-05-2023 (bedrijfsinterne procedure/werkinstructie)