



Inspectieverslag toezicht Milieu

Gegevens	Toelichting
Soort inspectie:	Adm. hercontrole n.a.v. controle 9 februari 2023
Controledatum:	10 mei 2023
Tijdstip controle:	-
Zaaknummer:	ODRA23CU2180
Toezichthouders:	De heer [REDACTED] en de heer [REDACTED]
Naam locatie/bedrijf (object):	Smurfit Kappa Parenco B.V.
Adres:	Veerweg 1
Postcode:	6971 AV
Woonplaats:	Renkum
Kadastraal:	-
Correspondentieadres (subject):	Veerweg 1
Postcode:	6971 AV
Woonplaats:	Renkum
Naam contactpersoon + functie:	De heer [REDACTED] Milieu- en energiecoördinator
Telefoonnummer:	Tel: + 31 (0)657443183
e-mail:	[REDACTED]@Smurfitkappa.nl
Bedrijfstypering	
Type inrichting (indien van toep.):	C
Complex (j/n):	ja
RIE (j/n):	ja
BRZO (j/n):	nee
IPPC (j/n):	ja
BEVI (j/n):	nee
Bevoegd gezag	
BOR- categorie:	1.3.b, 16.3.b, 20.1.a , 28.4.a onder 6, 27.3 en 28.4.e onder 2
Bevoegd gezag:	Provincie Gelderland
Categorisering	
SBI-code (VNG) Hoofd:	16.1 lid b
SBI-code (VNG) neven:	16.4 lid c
Energie	
MEE/MJA	
X ETS	
Verbruiker	Grootverbruiker

Inspectieverslag milieu

1. Vergunnings situatie/ Meldingssituatie

Vergunning:	Datum:	Kenmerk:	Betreft:
Omgevingsvergunning (Revisievergunning)	15 september 2009	2006-015337/MPM6605	Revisievergunning
Omgevingsvergunning	12 juli 2011	2011-010270/MPM22858	Omzetten NTA code voor vers hout naar Euralcode Het optimaliseren van de brandstofvoorbereiding door middel van zeven van biomassa
Omgevingsvergunning	9 november 2011	2011-010270/MPM23507	Ambtshalve wijziging met betrekking tot de acceptatie van bepaalde biomassastromen
Omgevingsvergunning	18 juni 2012	2012-010249/MPM25252	Milieuneutraal veranderen, inzetten van getorrificeerde biomassa
Omgevingsvergunning	13 december 2013	2013-7003/MPM27045	Wijzigen emissie-eisen/uitbreiding Euralcodes wervelbedoven K62
Omgevingsvergunning	14 november 2014	00021019	Wijzigen gevels aanbrengen luifel herinrichting oude papierloods tgv plaatsing sorteerinstallatie
Omgevingsvergunning	18 juni 2014	2014-05-06734	Emissieduur K81
Omgevingsvergunning	27 maart 2015	00022630	Uitbreiden papierproductie, verplaatsen oud papier sorteeractiviteiten Reparco naar het terrein van Parenco
Milieu neutrale wijziging	27 januari 2016	19529808	Uitbreiding anaerobe waterzuivering met gas
Omgevingsvergunning	5 maart 2019	W.Z18.110357.01	Plaatsing van een natronloogtank bij de AWZI
Ambtshalve actualisatie	30 april 2021	W.Z20.102135.01	Ambtshalve actualisatie voorschriften afvalwaterzuivering (legionella)
Milieu neutrale wijziging	27 juni 2021	W.Z21.103624.01	Plaatsen en in gebruik nemen van een tank met opslag Ad Blue
Milieu neutrale wijziging	1 oktober 2021	W.Z21.103467.01	Bouwkundige aanpassingen in de draagconstructie van het dak van de PM2 en het plaatsen van warmtewisselaars en drie ventilatoren
Ambtshalve actualisatie	1 februari 2022	W.Z21.105563.01	Actualisatie voorschriften voor wat betreft stookinstallaties
Ambtshalve actualisatie	1 februari 2022	W.Z21.100253.01	Actualisatie op diverse aspecten (uitgezonderd de stookinstallaties)
Van toepassing zijnde algemeen geldende regels: Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol, Activiteitenbesluit Milieubeheer, Activiteitenregeling Milieubeheer, Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, Bouwbesluit 2012.			

2. Naleving artikelen/voorschriften

Algemeen
Doel controle 9 februari 2023

De controle was gericht op de natte koeltoren (legionella) en installaties die koudemiddelen {ammoniak en (H)CFK's} bevatten.

Uitvoering

Voorafgaand aan de controle hebben de toezichthouders, op 17 januari 2023, aan de heer Wijkhuise (hierna: contactpersoon) van SK Parenco verzocht om gegevens van de koelinstallaties klaar te leggen (logboeken, risicoanalyse/legionellabeheersplan).

Tijdens het locatiebezoek van 9 februari 2023 hebben de toezichthouders gesproken met de heer Wijkhuise en de heer Buis. Met de heer Wijkhuise en Buis is een rondgang (tussen ca. 11:00 en 12:00) gedaan door het bedrijf om te kijken bij een aantal koelinstallaties, de natte koeltoren en de losplaats van hulpstoffen (o.a. zetmeel).

Vervolg toezicht en handhaving

Er is voor gekozen om twee brieven te maken. Zo is in dit geval een duidelijke scheiding tussen toezicht en handhaving.

1. **Waarschuwingsbrief:**

Uit de toepassing van de LHS komen de toezichthouders tot de score B2 voor de overtreding van het niet opruimen van de morsingen bij de losplaats voor hulpstoffen. De toelichting hoe wij tot deze score zijn gekomen staat vermeld onder punt 4. Positionering overtredingen.

2. **Voornemen last onder dwangsom:**

Uit de toepassing van de LHS komen de toezichthouders tot de score C2 voor het niet juist laten uitvoeren van de controles op lekkages bij de koelinstallaties met een inhoud groter dan 50 ton CO₂-equivalent. De toelichting hoe wij tot deze score zijn gekomen staat vermeld onder punt 4. Positionering overtredingen.

Het bovenstaande is op maandag 20 maart 2023 door de toezichthouder M.G. Steenbergen besproken met BOA Gerwin Jansen. Hierbij is duidelijk geworden dat de juiste scores van de overtredingen zijn gehanteerd en dat het zeer verstandig is om 2 aparte brieven te sturen zoals hierboven is toegelicht.

Overige constatering/besproken onderwerpen

Opslag en gebruik van zetmeel

In de vergunning van 27 maart 2015 is het gebruik en opslag van zetmeel (160.000 kg), als bindmiddel voor het verkrijgen van een glanslaag op het verpakkingspapier, vergund. Voor de opslag van deze hulpstof gelden de algemene bodemvoorschriften uit hoofdstuk 2, afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en hoofdstuk 2, afdeling 2.1 van de Activiteitenregeling.

Constatering

Tijdens het controlebezoek van 9 februari 2023 werd, omstreeks 12:10 uur, door de toezichthouders geconstateerd dat er veel morsingen van o.a. zetmeel bij de vulpunten en losplaats, welke vloeistofdicht is uitgevoerd, niet direct zijn opgeruimd (zie foto 4 t/m 7 in het fotoverslag). Er liggen zelfs morsingen van zetmeel en andere hulpstoffen buiten de losplaats. Door de transportbewegingen wordt het zetmeel over het terrein verspreid en bij regelval komt dit in de riolering terecht. Dit heeft invloed op de werking van de afvalwaterzuivering. Daarnaast constateerde de toezichthouders de naastgelegen watertank, van de natte koeltoren, aan de onderzijde onder het zetmeel zat. Door de toezichthouders wordt opgemerkt dat deze morsingen niet recent zijn, maar al een tijdje aanwezig zijn.

Conclusie

De aanwezige morsingen zijn niet (direct) opgeruimd. Dit is een overtreding van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit in samenhang met artikel 2.3, lid 6 van de Activiteitenregeling.

De morsingen bij de vulpunten voor zetmeel en andere hulpstoffen (PAC FennoFloc A18 & Fenno Size S C28) dienen opgeruimd te worden. Dit dient, indien dit nog niet gebeurd is, te worden vastgelegd in de bedrijfsinterne procedure en werkinstructie voor de losplaats.

Hercontrole 10 mei 2023

Op 10 mei 2023 heeft de toezichthouder M. Steenbergen een mail gestuurd naar de contactpersoon over de laatste stand van zaken omtrent de bovenstaande overtreding. Dezelfde dag is een reactie ontvangen van SK Parenco. De morsingen zijn de zelfde dag nog opgeruimd. Echter was dit nog niet teruggekoppeld aan de toezichthouder. De losplaats wordt nu dagelijks geïnspecteerd en geveegd. Hiermee is deze overtreding ongedaan gemaakt.

Situatie tijdens controlebezoek 9-2-2023:



Situatie 10 mei 2023:



Opgemaakt op:

12 mei 2023

Handtekening toezichhouders:

