



Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Controlebezoek Wbb - 16 oktober 2018

Passewaaijse Hogeweg 1B
4007 PJ
Tiel

Inhoudspagina

Inhoudspagina	2
Controlebezoek Wbb - 16 oktober 2018	3
Samenvatting	3
Checklistvragen en antwoorden	4
Algemene opmerkingen	4

Controlebezoek Wbb - 16 oktober 2018

Naam: Passewaaijse Hogeweg (Gat van Geebel) te Tiel - Wbb

Dossiernummer: 195274284

Zaaknummer: GE028100081

Omschrijving: Saneringsplan - leeflaag aanbrengen

Checklist status:

Gemaakt door:

Behandelaar:

Locatie:

Adres: Passewaaijse Hogeweg 1B

Postcode: 4007 PJ

Plaats: Tiel

Datum checklist: 16 oktober 2018

Samenvatting

<i>Vragen:</i>	1
<i>Openstaande overtredingen:</i>	0
<i>Ongedaangemaakte overtredingen:</i>	0
<i>Openstaande taken:</i>	0
<i>Afgehandelde taken:</i>	0
<i>Opmerkingen:</i>	1

Checklistvragen en antwoorden

Algemene opmerkingen

Gebruik deze vraag voor het maken van algemene opmerkingen.

Voorschrift

Antwoord: Ja

Opmerkingen:

Werkzaamheden onder saneringsplan, aanbrengen leeflaag, ten behoeve van het afdekken van een stortplaats. De uitvoering conform BRL SIKB 7000 - protocol 7001 wordt gedaan voor [REDACTED] Weg- en Waterbouw. De milieukundige begeleiding conform de BRL SIKB 6000 - protocol 6001 wordt door PJ Milieu uitgevoerd. Voor het toepassen van grond ten behoeve van de leeflaag is een melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit ingediend bij de gemeente Tiel. Omgevingsdienst Rivierenlanden is bevoegd gezag Bbk.

Het bezoek door [REDACTED] vond plaats naar aanleiding van de constatering door milieukundig begeleider, [REDACTED] namens PJ Milieu, dat in afwijking op de bekende partijkeuringsrapportages grond met bijmengingen wordt aangevoerd om in de leeflaag te verwerken. Rond 15:30 op locatie aanwezig. Machinist van [REDACTED] was nog aanwezig. De machinist gaf aan dat de werkzaamheden gestaakt zijn vanwege bodemvreemde materialen in de laatste vrachten aangevoerde grond. Foto's van de locatie genomen. De grond is afkomstig van de Panovenweg 21 te Tiel. Geconstateerd dat in de aangebrachte grond bijmengingen te zien zijn in de vorm van glas, puin, hout en plastics. Niet specifiek gelet op asbest verdacht materiaal.

Rond 17:00 telefonisch contact gehad met [REDACTED] directeur van [REDACTED] [REDACTED] geeft aan situatie te begrijpen en er zelf ook belang bij heeft dat er geen discussie over de aanvulling ontstaat gezien hun bekendheid in de regio. Daarnaast geeft hij aan dat om discussie te voorkomen het restant van de aanvulling van de leeflaag met andere grond uit de markt opgebouwd zal gaan worden, grond zonder bijmengingen. Komende week zal contact tussen de eigenaar van het terrein aan de Panovenweg, bijgestaan door zijn adviseur [REDACTED] en de provincie Gelderland [REDACTED] dacht [REDACTED] zijn over de randvoorwaarden voor het saneringsplan op die locatie. [REDACTED] zal voor deze sanering een saneringsplan op gaan stellen in opdracht van de eigenaar van het terrein.

[REDACTED] op 02 november 2018 10:06)

Documenten:

AEFF53AD-8A80-4BF3-A211-892AAC440E0F.jpeg

37D39CD9-CAB3-444D-AE04-87F7D29AEB05.jpeg

A51BC540-967A-410C-B0D0-D54D2B14B73A.jpeg

70FB661A-F785-4DDA-A0D8-EFF16557B14D.jpeg

4074E208-CFFA-4DE5-956E-D81C25911C0C.jpeg

701B5289-0C47-4F21-9C9E-8CCE4D713A83.jpeg