



archief-exemplaar

Bezoekadres

Markt 11

Arnhem

Postadres

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

telefoon (085) 59 91 11

teleex 45 569 pbgl

telefax (085) 59 94 80

— Stort Doonweg B.V.
Postbus 13
6960 AA EERBEEK

datum

nummer

— 17 mei 1995

— MW95.28394-6095083

onderwerp

— Handhaving IBM (Industriële Bedrijvigheid
en Milieuzorg)
Naleving voorschriften gedoogbeschikking

Geachte directie,

Op 11 januari, 9 en 24 februari, 19 en 24 april 1995 heeft 5.1.2e 5.1.2e van onze dienst Milieu en Water een controlebezoek gebracht aan de stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek.

Dit bezoek heeft plaatsgevonden in het kader van het regelmatig toezicht dat wij in uw bedrijfstak verrichten.

Het doel van deze controles was om een indruk te krijgen van de wijze waarop de voorschriften door u worden nageleefd die zijn verbonden aan onze gedoogbeschikking d.d. 8 maart 1995, nr. MW94.87135. Naar aanleiding van deze controles delen wij u het volgende mede.

- 1 Het in de gedoogbeschikking opgenomen aanvullende voorschrift 4.1 en daarmee samenhangende voorschriften van hoofdstuk 1 tot en met 4 verbonden aan de voormalige Afvalstoffenwetvergunning d.d. 19 maart 1985 (ook deze voorschriften worden geacht deel uit te maken van de gedoogbeschikking) dient ter voorkoming van stankhinder in de omgeving. In het verleden is door de dienst Milieu en Water toestemming gegeven om een afwijkende stortmethode te mogen toepassen mits er zich geen milieuhygiënische bezwaren zouden voordoen. Gelet op de vele stankklachten gedurende meerdere maanden is de huidige van de voorschriften afwijkende werkwijze onvoldoende gebleken om deze stortmethode voort te kunnen zetten. Wij verzoeken u daarom om met onmiddellijke ingang het stortfront, conform de daarop betrekking hebben voorschriften van de gedoogbeschikking, terug te brengen naar maximaal 50 m breedte. Uit meting van de breedte van het stortfront is naar voren gekomen dat deze 175 m bedraagt. Tevens dient aan het eind van elke werkdag de bovenste laag van het stortfront te bestaan uit een laag van minimaal 0,40 m grond of ander afval dan slib. Wij willen u erop wijzen dat indien de stankhinder niet vermindert, wij genoodzaakt zullen zijn om aanvullende maatregelen van u te eisen.

Inlichtingen bij

5.1.2e

doorkiesnr.

5.1.2e

verzonden

18 MEI 1995

Postbank 869762

ABN-AMRO Arnhem 53 50 26 463

BNG 's-Gravenhage 28 50 10 824

- 2 In de gedoogbeschikking is in voorschrift 3.1 opgenomen dat terreingedeelten die door het storten van afvalstoffen op hoogte zijn gebracht binnen één maand moeten zijn voorzien van een eindafdeklaag, bestaande uit minimaal 1 m grond, van dezelfde kwaliteit als de grond vrijgekomen bij het ontgronden.
Met 5.12e is afgesproken dat met onmiddellijke ingang de nu nog braak liggende delen van de stort die op eindhoogte zijn voorlopig in ieder geval vooruitlopend op de definitieve eindafwerking alvast worden afgedekt met een laag grond van minimaal 0,40 m dikte. De afdekwerkzaamheden dienen voor 1 juni a.s. afgerond te zijn.
- 3 Op de Doonweg ter hoogte van de inrit naar de stortplaats zijn stukken puin en modder aangetroffen. Deze afvalstoffen zijn afkomstig van het terrein van de stortplaats. Gelet op de voorschriften 2.1.6 en 4.1.6 van de voormalige Afvalstoffenwetvergunning (die op grond van voorwaarde a van de gedoogbeschikking daarvan deel uitmaakt) dient u dergelijke afvalstoffen terug te brengen binnen de inrichting en de inrichting in ordelijke staat van onderhoud te brengen en te houden. Wij verzoeken u om met onmiddellijke ingang de door uw bedrijfsactiviteiten veroorzaakte verontreinigingen op de Doonweg te verwijderen en erop toe te zien dat het wegdek en de berm in het vervolg verschoond blijven van dergelijke afvalstoffen.
- 4 Op de stortplaats is een opslagloods aanwezig voor de stalling van bedrijfsvoertuigen. In deze loods wordt eveneens een voorraad olieprodukten opgeslagen en gebruikt. Daarbij is gebleken dat er in beperkte mate sprake is van lekkage van deze olieprodukten naar de bodem. In de aan de gedoogbeschikking verbonden bijlage staan in hoofdstuk 3 aanvullende voorschriften waaraan de loods en de opslag moeten voldoen.
Gelet op het "zorgplicht"-artikel 13 van de Wet bodembescherming dient u alle maatregelen te nemen teneinde verontreiniging of aantasting van de bodem te voorkomen. Indien de verontreiniging of aantasting zich reeds voordoet of heeft gedaan dient u de bodem te saneren of de aantasting en de directe gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan te maken.
Wij verzoeken u binnen één maand na datum van verzending van deze brief de benodigde maatregelen en voorzieningen conform de gestelde voorschriften te treffen om de bodem tegen verdere verontreiniging te beschermen dan wel de bestaande verontreiniging ongedaan te maken.
- 5 Tijdens het controlebezoek van 19 en 24 april 1995 is gebleken dat de rand van het stortlichaam tot op minder dan 4 m van de loods is aangelegd. Hierdoor bestaat er bij inzakking van de rand een groot risico op beschadiging van de loods en de daarin opgeslagen materialen en afvalstoffen. Geconstateerd is dat de stortrand reeds eerder is ingestort waarbij de zijkant van de loods is beschadigd. Wij verzoeken u met onmiddellijke ingang de rand van het stortfront terug te brengen conform de in het aanvullende voorschrift 3.1 voorgeschreven minimale afstand van 4 m tot de loods.
- 6 In de afgelopen maanden is geconstateerd dat er diverse veranderingen in de bedrijfsvoering hebben plaatsgevonden zonder dat deze bij ons college zijn gemeld. Het gaat hierbij onder andere om de veranderde samenstelling van het papierslib door toevoeging van ijzerpreparaten sinds december 1994 en het ontgraven van een deel van de vroeger gestorte papiersliblagen bij de recente ontgronding. Hierdoor is de inrichting niet meer conform de huidige gedoogbeschikking in werking.

Wij verzoeken u een overzicht van alle wijzigingen ten opzichte van de beschikte situatie binnen één maand na datum van verzending van deze brief alsnog aan ons college toe te zenden. Aan de hand van dit overzicht en uit door ons ingesteld onderzoek zullen wij bepalen of de milieubelasting toeneemt en of het daardoor noodzakelijk is om nadere voorschriften aan de gedoogbeschikking te verbinden. Wij willen u er hierbij uitdrukkelijk op wijzen dat eventuele wijzigingen in uw bedrijfsvoering voorafgaand aan de uitvoering daarvan bij ons gemeld dienen te worden en pas na goedkeuring onzerzijds mogen worden doorgevoerd.

Uw schriftelijke concept-melding dient u ter beoordeling te sturen naar **5.1.2e** van de afdeling Industriële Bedrijvigheid en Milieuzorg van onze dienst Milieu en Water, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wij wijzen u erop dat u op korte termijn een hercontrole kunt verwachten.

Indien u niet aan de vorenstaande verzoeken voldoet zullen wij overwegen de gedoogbeschikking zonodig in te trekken. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat uw stortplaats te Eerbeek gesloten moet blijven totdat een eventuele nieuwe vergunning op grond van de Wet milieubeheer in werking treedt.

Dit kan zijn in de vorm van bestuursdwang gebaseerd op artikel 116 van de Provinciewet en/of het opleggen van een dwangsom gebaseerd op artikel 18.9 van de Wet milieubeheer.

Bestuursdwang betekent dat wij u dan gaan sommeren de overtreding binnen een bepaalde termijn te (doen) beëindigen. Indien u dit niet doet, zullen wij op uw kosten alle noodzakelijke maatregelen nemen om aan de illegale situatie een einde te maken.

Het opleggen van een dwangsom houdt in dat u een geldbedrag verbeurt indien u niet voldoet aan onze sommatie de overtreding binnen een bepaalde termijn op te heffen.

Wij vertrouwen er evenwel op dat u aan onze verzoeken zult voldoen, zodat wij voormelde drastische maatregelen niet zullen behoeven te nemen.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met **5.1.2e** (tel. 085 **5.1.2e**) van de afdeling Industriële Bedrijvigheid en Milieuzorg van onze dienst Milieu en Water.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de directies van de papierfabrieken Industrierwater Eerbeek B.V., SCA De Hoop B.V., Mayr Melnhof Eerbeek B.V. en Coldenhove B.V., de plaatselijke politie, de gemeente Brummen en de officier van Justitie te Zutphen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

voorzitter

5.1.2e

griffier

5.1.2e

coll. - **5.1.2e**
code: **5.1.2e**/9510846

Kopie:

- gedeputeerde mw. Jacobs
- Directie Industrierwater Eerbeek B.V., Postbus 13, 6960 AA Eerbeek
- Directie SCA De Hoop B.V., t.a.v. [redacted] 5.1.2e [redacted], Postbus 96, 6960 AB Eerbeek
- Directie Mayr Melnhof Eerbeek B.V., t.a.v. [redacted] 5.1.2e [redacted], Postbus 3, 6960 AA Eerbeek
- Directie Coldenhove B.V., Postbus 6, 6960 AA Eerbeek
- Politie van Eerbeek, politiedistrict IJsselstreek, t.a.v. [redacted] 5.1.2e [redacted]
[redacted] 5.1.2e [redacted], Postbus 45, 6970 AA Brummen
- Burgemeester en Wethouders van Brummen, t.a.v. [redacted] 5.1.2e [redacted],
Postbus 5, 6970 AA Brummen
- officier van Justitie te Zutphen, t.a.v. [redacted] 5.1.2e [redacted], Post-
bus 9013, 7200 GP Zutphen
- MW/IBM/MV, [redacted] 5.1.2e [redacted]
- MW/IBM/HA secretariaat, [redacted] 5.1.2e [redacted]
- MW/IBM/HA, [redacted] 5.1.2e [redacted]
- MW/IBM/MV, [redacted] 5.1.2e [redacted]
- MW/IBM/HA, [redacted] 5.1.2e [redacted]
- PMW, [redacted] 5.1.2e [redacted]
- MW/IBM, [redacted] 5.1.2e [redacted]

5.1.2e

5.1.2e

15 AUG. 1995

3-8-95
6095083**STORT DOONWEG B.V.**

Kanaalweg 8A
6961 LW Eerbeek
Postbus 13
6960 AA Eerbeek
Tel. 08338-59017
Fax.08338-51411

College van Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Eerbeek, 27 juli 1995

PROV. BESTUUR VAN GELDERLAND	
Reg.nr. MW95.28394	KOPIE GEZ. AAN:
Ingek. 28 JULI 1995	
Class.nr.	
TE 5.1.2e DOOR	
KONINKRIJ	BM/H17

Handhaving gedoogbeschikking

Geacht College,

Naar aanleiding van een aantal controles op onze stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek door 5.1.2e van uw dienst Milieu en Water heeft u ons bij brief van 17 mei jongstleden kenmerk MW95.28394-6095083 schriftelijk op de hoogte gebracht van uw bevindingen. Graag willen wij hierop reageren. Wij volgen hierbij de nummering die u in uw brief heeft aangehouden.

1. Breedte stortfront.

In overleg met 5.1.2e is de breedte van het stortfront teruggebracht tot 3 vakken van circa 50 meter breed, waarvan er telkens 1 in gebruik is. De overige vakken worden conform de eisen afgedekt.

2 Afdekking terreingedeelten die op hoogte zijn gebracht.

Momenteel zijn wij bezig met de afdekking van terreingedeelten die op hoogte zijn gebracht. Gezien de beperkte beschikbaarheid van materieel is het ons echter niet gelukt dit voor 1 juni af te ronden. De werkzaamheden voor zover met de heer Vreeburg afgesproken zijn inmiddels afgerond.

3 afvalstoffen op de Doonweg.

De stukken puin en modder, die aangetroffen zijn op de Doonweg zijn inmiddels verwijderd.

4/5 opslagloods.

zie punt 6

6 veranderingen in de bedrijfsvoering.

De in uw brief aangehaalde veranderingen in de bedrijfsvoering, te weten de toevoeging van ijzerchloride aan het zuiveringsslib en het ontgraven van vroeger gestorte sliblagen zijn ons inziens niet in strijd met de vergunde situatie.

Het toevoegen van ijzerchloride vindt sinds december 1994 plaats bij Industriewater Eerbeek B.V. en maakt evenals bijvoorbeeld het ontwateren van slib onderdeel uit van het proces van de waterzuivering. De toevoeging leidt er niet toe dat de samenstelling van het te storten afval zodanig verandert dat het afval niet meer voldoet aan de acceptatievoorschriften bij de gedoogbeschikking. Ter illustratie hiervan zijn bij deze brief de analyseresultaten van 29 mei jongstleden gevoegd. De recente ontgroning is toegestaan op basis van de vergunning voor het ontgronden van het perceel, kadastraal bekend gemeente Hall, sectie C, nr. 1913 van 16 december 1974 en de Afvalstoffenwetvergunning van 19 maart 1985. Bij het uitvoeren van deze ontgroning constateerden wij dat er op het terrein enkele geulen aanwezig waren die opgevuld zijn met slib. gezien het profiel van deze geulen was het onmogelijk de ontgroning uit te voeren zonder ook een deel van dit slib te verplaatsen. De ontgroning is inmiddels afgerond.

Het grootste deel van het slib is direct verwerkt op de stortplaats. We hebben echter geconstateerd dat er daarnaast brokken slib zijn achtergebleven in het zand. Het slib in kwestie is circa 30 jaar gelden gestort en volledig gestabiliseerd. Het is dan ook niet aannemelijk dat dit slib aanleiding is tot geurklachten. Zodra de betreffende partij zand wordt gebruikt voor afdekking van de stortplaats zullen de resterende brokken slib worden gestort.

In de huidige bedrijfsvoering zijn er op twee aspecten wijzigingen ten aanzien van de beschikte situatie. Het betreft de wijze van registratie van verwerkte afvalstoffen en het onderhoud en de stalling van machines op de stortplaats.

In tegenstelling tot hetgeen is voorgeschreven in art. 1 en 2 van de voorschriften bij de gedoogbeschikking, vindt de controle en registratie van verwerkte afvalstoffen feitelijk plaats bij de bedrijven vanwaar het afval afkomstig is, te weten Industriewater Eerbeek B.V., SCA De Hoop B.V.,

Mayr Melnhoff Eerbeek B.V. en W.A. Sanders Papierfabriek "Coldenhove" B.V. De gegevens worden periodiek aan Stort Doonweg B.V. overlegd. Stort Doonweg B.V. registreert daarnaast in welke periode op welke plaats in de inrichting de aangevoerde afvalstoffen worden verwerkt. Bovendien zijn de diverse afvalstromen zeer constant van samenstelling en herkomst. Aangezien gewerkt wordt met standaard containers en het transport van deze containers verzorgd wordt door één transportbedrijf voor de drie papierfabrieken t.w. Schotpoort Container Transport BV en een transportbedrijf voor Industriewater Eerbeek BV. t.w. Noordermeer Warehousing B.V., is hierbij ons inziens sprake van een waterdicht systeem. Het puin dat wordt aangevoerd voor de verharding van wegen wordt gecontroleerd door daartoe gemachtigd personeel op de stortplaats. Daarnaast wordt voor elke vracht puin een geleidebiljet ingenomen. deze geleidebiljetten worden op ons kantoor aan de Kanaalweg gearhiveerd. Desgewenst zijn deze voor u ter inzage beschikbaar. Bovendien wordt een register aangelegd dat te allen tijde ter inzage ligt. Een kopie van dit register zal op korte termijn aan [REDACTED] 5.1.2e worden verstrekt. Met het oog op de beperking van activiteiten op de stortplaats hebben wij besloten het onderhoud van de machines (te weten de kraan en de bulldozer) niet meer plaats te laten vinden op de stortplaats. De stalling en de opslag van oliën, koelvloeistoffen en afgewerkte olie, oliefilters en dergelijke komen hiermee te vervallen. In overleg met u willen wij een pragmatische oplossing zoeken voor de opslag van brandstof. We stellen voor daarbij gebruik te maken van een in de wegenbouw gebruikelijke z.g. "IBC-tank".

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend
Stort Doonweg BV

[REDACTED] 5.1.2e

[REDACTED] 5.1.2e

Directeur

[REDACTED] 5.1.2e

[REDACTED] 5.1.2e

Kopie:

MW/IBM/MV	:	5.1.2e
MW/IBM/HA	:	5.1.2e
MW/IBM/MV	:	5.1.2e
PMW	:	5.1.2e
Overige	:	

c:\data\wp\bz10indu

cg Azchuf

PROVINCIE GELDERLAND
DIENST MILIEU EN WATER
Afdeling Industr. bedrijvigheid en Milieuzorg
Onderafdeling Handhaving

BEZOEKRAPPORT

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industriewater B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961 LW; Plaats: Eerbeek; Gemeente: Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e, 5.1.2e
Telefoon : 08338-59017

Naam inrichting : Stortplaats Industriewater
Adres : Doonweg
Aard bedrijf : monodeponie papierrejets en slib.

Controlegegevens

Datum laatste controle : 8 juni 1995 Controledatum: 5 juli 1995
Aanvang controle : 18.30 uur; Einde controle: 19.30 uur
Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toez.	prov. Gelderland
	toez.	prov. Gelderland

Aanleiding bezoek:

x Klacht juni/juli 1995
X Avond/nacht Controle bedrijven

Soort controle :

X Preventieve
x aspect controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

X Gedoogbeschikking .d.d.8 maart 1995, MW-nr.94.871350
X Provincie bevoegd gezag

Controleverslag

Windrichting noord/noord/wets, mooie zomeravond.

Ter plaatse in Eerbeek, Coldenhovenseweg/Schoonmolensweg. Sterke geur waarneembaar O.i. van SCA De Hoop.

Ter plaatse op de Louise de Colignylaan. Geen geur waarneembaar.

Ter plaatse Doonweg. Langse de deponie gereden. Alle drie poorten gesloten. Al geen activiteit waarneembaar. Op de Doonweg ligt geen zwerfvuil.

Ter plaatse industrieterrein De Kollengang. Geen geur waarneembaar.

Ter plaatse langs de spoorlijn Apeldoorn-Dieren gelopen. Geen geur waarneembaar.

Ter plaatse op het bospad (zuid/zuid/oost van de deponie) is wel geur waarneembaar vanaf 10-15 meter vanaf het hek van de inrichting. Een aantal hopen (rejets) op het stort is niet uitgevlakt.

Afhandelingsgegevens

Afhandeling: X Géén verdere actie

Ondertekening toezichthouder:

Arnhem,

5.1.2e

7-7-95 r

Kopie: MW/IBM/MV: 5.1.2e / 5.1.2e, MW/IBM/HA : 5.1.2e
MKIC : PMW :

R A P P O R T

BETREFT: Stortplaats Industrierwater Eerbeek

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industrierwater Eerbeek B.V.
 Adres : postbus 13
 Postcode : 6960 AA
 Plaats : Eerbeek
 Gemeente : Brummen
 Contactpersoon : 5.1.2e / 5.1.2e
 Telefoon : 08338 5.1.2e
 Aard bedrijf : monodeponie afval papierfabricage

Naam inrichting : stortplaats Industrierwater
 Adres : Doonweg
 Plaats : Eerbeek
 Gemeente : Brummen
 Contactpersoon : 5.1.2e / 5.1.2e
 Telefoon : 06 5.1.2e

Onderwerp: Verzoek inzage dossiers op grond van Wet Openbaarheid van Bestuur

Middels een brief heeft de FNV, 5.1.2e, op 8 november 1995 namens 5.1.2e een verzoek tot inzage in de openbare stukken uit het dossier van de stortplaats Industrierwater in eerbeek gedaan.

Op 4 januari 1996 is inzage verleend in de openbare stukken van het betreffende dossier in bijzijn van de advocaat van de FNV, 5.1.2e, 5.1.2e (MW-archief) en mijzelf. Van het controleverslag d.d. 16 december 1994 is een kopie verstrekt. Voor het overige is een mondelinge toelichting gegeven over contacten met o.a. het bedrijf Industrierwater, justitie en de Arbeidsinspectie. Van de stukken die mogelijk van belang zijn voor een strafrechtelijke procedure is geen inzage gegeven.

In nader overleg tussen 5.1.2e en 5.1.2e zal besloten worden of van deze inzage een schriftelijke melding zal worden gedaan aan het bedrijf Industrierwater.

Op 15 januari heb ik overleg gehad met 5.1.2e over de te volgen afhandelingswijze van het WOB-verzoek richting het bedrijf.

Er wordt binnenkort een notitie opgesteld waarin de procedure over de afhandeling van dergelijke verzoeken nader wordt omschreven.

In deze zaak is afgesproken om Industrierwater telefonisch in te lichten over het verzoek en de verlening van inzage in de openbare stukken.

Ik heb dezelfde dag telefonisch 5.1.2e (directeur Industrierwater) ingelicht. Daarbij heb ik geen namen genoemd van personen of instellingen, wel dat het verzoek afkomstig was van een vakbond. 5.1.2e had geen bezwaar tegen inzage van de openbare stukken. 'We hebben niets te verbergen', aldus 5.1.2e. Hij had het vermoeden dat het verzoek afkomstig was van de FNV, namens een oud-medewerker van de stortplaats die een bepaalde rancune heeft tegen Industrierwater. Ik heb dat niet bevestigd of ontkend.

Afhandeling: Bij het schriftelijk verzoek van de FNV d.d. 8 november 1995 is een korte notitie gevoegd over de wijze van afhandeling.

h:\wp\not9indu

5.1.2e

15-1-96

PROVINCIE G E L D E R L A N D
DIENST MILIEU E N W A T E R
Afdeling Industr. bedrijvigheid en Milieuzorg
Onderafdeling Handhaving

BEZOEKRAPPORT

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industriewater Eerbeek B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961 LW
Plaats : Eerbeek
Contactpersoon : 5.1.2e
Telefoon : 08338- 5.1.2e

Naam inrichting : Stortplaats Industriewater
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek *Brummen*
Aard inrichting : monodeponie papierpulp en -slib

Controlegegevens

Controledatum : 15 december 1995
Laatste controle : 23 oktober 1995
Aanvang controle : 10.30 uur
Einde controle : 11.45 uur
Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder	prov. Gelderland
	toezichthouder	prov. Gelderland
	stortplaatsbeheerder	Industriewater
	directeur	Industriewater

Aanleiding bezoek:

0 klachtmelding nrs 47, 74, 75, 76, 82/1995 (december)

Soort controle :

0 Preventieve
0 aspect controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

0 gedoogbeschikking : d.d.8 maart 1995 MW-nr.MW94.87135
0 Provincie bevoegd gezag

Controleverslag

5.1.2e heeft bij Industriewater kennis gemaakt met de betrokken

medewerkers. We hebben aangegeven dat de redenen voor een tweede toezicht-
houder op de stortplaats bestaan uit de gevoeligheden met betrekking tot de
uitbreiding en de hoeveelheid klachten. Ook de ervaring van 5.1.2e

5.1.2e met de papierindustrieën in Eerbeek speelt een belangrijke rol.

Geluidsklachten

Tijdens het gesprek op het kantoor bij Industriewater is gesproken over de
geluidsklachten. Naar aanleiding van de klachten is door de provincie op
een willekeurig moment een geluidsmeting gedaan. De voorlopige gegevens
daarvan heb ik onder voorbehoud meegedeeld aan Industriewater. Uit de
meting zou blijken dat de geluidsbelasting (LAeq) op 50 meter buiten de
inrichting niet hoger is dan de voorgeschreven 45 dB(A), namelijk 44,8
dB(A). Deze waarde is berekend vanuit de meetresultaten op het referentie-
punt 6, nabij de meest nabij de stortplaats gelegen woning in het Wilhelmi-
napark.

Qua piekbelasting is de hoogste waarde die is gemeten 55,9 dB(A) (eveneens
gemeten op referentiepunt 6, Lmax.).

Deze piek wordt voornamelijk bepaald door het klepperen van de laadbakken
van de vrachtwagens die komen lossen op de stortplaats. Ook het verschuiven
van puin door de schovel levert hoge waarden op (let op combinaties van
beide activiteiten). Volgens 5.1.2e werkt de resterende stortruimte
(het ontgrondingengat) en de ruimte naar het Wilhelminapark toe als een
soort klankkast. Hoewel de geluidsbelasting niet zo groot is, draagt het
geluid ver.

5.1.2e heeft toegezegd nog beter de vrachtwagenchauffeurs op deze
pieken te wijzen en het geklepper te voorkomen.

Geurhinder

Het geurrapport is zo goed als afgerond. We hebben aan Industriewater
meegedeeld dat het rapport voor de uiteindelijke beschikking zal dienen ter
ondersteuning. Indien straks in de praktijk andere waarden worden gevonden
dan zal daarop direct gehandhaafd worden.

We hebben echter ook aangegeven dat indien de stortgasonttrekking geplaatst
wordt en in werking is, de klachten ongetwijfeld minder zullen worden door
het wegnemen van een (groot) deel van de stankcomponenten.

We hebben tevens voorgesteld aan Industriewater dat ze zelf een klachtenre-
gistratie bij gaan houden. Hierin kan Industriewater zelf bijhouden hoe met
de doorgegeven klachten wordt omgegaan. Indien er verwijten aan het adres
van Industriewater komen over het niet afhandelen van klachten kan men dit
als naslagwerk overleggen.

Ook is er op de stortplaats een "vlag" gezet om de heersende windrichting
aan te geven. Ik heb gezegd dat deze vlag eigenlijk ook voor de bewoners
van het Wilhelminapark zichtbaar moet zijn zodat ze kunnen zien of de
stankklachten wel van de stortplaats afkomstig kunnen zijn.

Een mogelijkheid om de stank- en geluidsklachten verder terug te dringen is
door de stort aan de zijde van het spoor te gebruiken als opslagplaats van
een deel van het zanddepot dat nu boven op de stortplaats ligt. Dit kan

verwezenlijkt worden medio 1997 als de stortrand langs het spoor op definitieve eindhoogte en -vorm is gebracht. Deze optie is meegegeven aan 5.1.2e van Industriewater.

Toegangspoort

De hoofdingang van de stortplaats is nu voorzien van een automatisch werkende toegangspoort. De chauffeurs van de vrachtwagens hebben een eigen afstandsbediening op de poort te openen en sluiten. Daardoor is het voor de toezichthouders niet meer mogelijk de stortplaats op elk moment van de dag te betreden zonder eerst toestemming te vragen bij het kantoor van Industriewater aan de Kanaalweg. Zeker gelet op de objectiviteit van de werkzaamheden van de toezichthouders ten aanzien van de klachtenafhandeling is dit geen goede zaak. Met name buiten werktijden kan dit een probleem veroorzaken. Ik heb 5.1.2e voorgesteld een exemplaar bij de portier van Mayr Melnhof te leggen aangezien daar vrijwel dag en nacht iemand aanwezig is. Een andere optie is het afgeven van een sleutel aan een toezichthouder, maar daar wil Industriewater niet aan (geen grip meer op aantal sleutels).

Op de stortplaats hebben 5.1.2e en ik een rondgang gemaakt. Het stortfront lag er netjes afgedekt bij. Er hing geen stortlucht van enige betekenis. Ook de geluidproduktie was beperkt. De vrachtwagen die heeft gelost deed dat zonder te klepperen met de laadbak (het kan dus wel). Het talud aan de zijkant (zijde van Kollergang) is grotendeels afgewerkt en kan worden afgedekt met grond. 5.1.2e gaf aan dat dat ook gaat gebeuren waarna het talud wordt ingezaaid met gras tegen de erosie. Bij de ingang van de stortplaats is nu een klein kantoortje geplaatst voor de medewerkers van de stortplaats.

Afhandelingsgevens

Afhandeling: 0 Geen verdere actie

Kopie:

MW/IBM/MV	:	5.1.2e
MW/IBM/MV	:	
MW/IBM/HA	:	
MW/IBM/HA	:	
PMW	:	

h:\wp\bz15indus

5.1.2e

21-12-95

Stortplaats Industrie water
Doonweg Eerbeek

1



Stortplaats Industrie water
Doonweg Eerbeek

2



B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: INDUSTRIEWATER (stortplaats Doonweg)

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industriewater B.V.
Adres : Kanaalweg 8a
Postcode : 6961 LW Plaats: Eerbeek
Contactpersoon : 5.1.2e 5.1.2e
Telefoon : 08338 5.1.2e
Naam inrichting : Stortplaats Industriewater
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek Gemeente: Brummen
Aard bedrijf : monodeponie papierejects en slib

Datum laatste controle : 15 december 1995
Controledatum : 29 december 1995
Aanvang controle : 10.15 uur Einde controle: 11.05 uur

Duur controle : 0.50 uur
Rapport door : 5.1.2e

Aanleiding bezoek:

- Structurele controle bedrijven

Soort controle:

- Preventieve, aspect controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- Gedoogbeschikking d.d. 8 maart 1995 MW-nr. 94.871350

Controlegegevens (algemeen)

Ter plaatse in Eerbeek. Gelopen langs het Soerense Zand.
Temperatuur -7 °C. Helder koud weer. Oosten wind.
Heen en weer gelopen langs het Soerense Zand en in het bosperceel tussen stortplaats/spoorlijn en Wilhelminapark.
Wat ter plaatse van deze lokatie opvalt is het hoge geluidsniveau van het stort. Ter plaatse van het andere eind van het Soerense Zand en het Wilhelminapark is alleen een laag achtergrondniveau waarneembaar.
Vanuit het bos is duidelijk te zien, dat er stortwerkzaamheden vlak aan de rand van het stort worden uitgevoerd. Tijdens de controle arriveert een vrachtwagen. Op dat moment zijn een vrachtwagen, een hydraulische kraan en de bulldozer tegelijkertijd aan het werk (drie geluids-bronnen). Zowel bij de komst als bij het vertrek van de vrachtwagen wordt de claxon gebruikt. De bulldozer is op een andere plaats bezig met werkzaamheden dan de vrachtwagen en de hydraulische kraan. Afstand ongeveer 50 meter. De machines en de vrachtwagen staan eigenlijk op het talud van het stort. Gelet op de harde ondergrond van dit talud kaatst alle geluid richting Wilhelminapark.
Na vertrek van de vrachtwagen wordt het rustig op het stort. De motoren draaien dan stationair. Geen geur kunnen waarnemen (Doonweg, Soerense Zand). Net gestorte afvalstoffen dampen in de vrieskou nog wel na. Alleen ter plaatse van de Kollergang is een vleug rioollucht waarneembaar, die niet afkomstig kan zijn van de stortplaats.
Niet op het stortplaats geweest omdat de poort steeds was gesloten.

Geconstateerde overtredingen

Drie geluidbronnen tegelijkertijd aan het werk op de westzijde nabij spoorlijn en Soerense Zand

Afhandelingsgegevens

✓ Brief en hercontrole

Ondertekening toezichthouder:

5.1.2e

5.1.2e

Arnhem, 12 januari 1996

Kopie:

- MW/IBM/MV
- MW/IBM/HA
- PMW

:
:
:

5.1.2e

secretariaat

5.1.2e

Overige: MKIC

BEZOEKRAPPORT

BETREFT: Stortplaats Industrierwater Eerbeek

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industrierwater Eerbeek B.V.
Adres : postbus 13
Postcode : 6960 AA
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e 5.1.2e
Telefoon : 08338 5.1.2e
Aard bedrijf : monodeponie afval papierfabricage

Naam inrichting : stortplaats Industrierwater
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e 5.1.2e
Telefoon : 06 5.1.2e

Datum laatste controle : 29 december 1995 5.1.2e
Controledatum : 3 januari 1996
Aanvang controle : 8.45 uur
Einde controle : 11.15 uur

Duur controle : 2 1/2 uur
Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder	prov. GLD
	medewerker stort	Industrierwater

Aanleiding bezoek:

- Milieumelding, nummers 4, 5 (26 en 28 december 1995, 2 januari 1996)
nummer 84 (15 december 1995)

Soort controle:

- Preventieve aspect controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- Provincie bevoegd gezag
- Gedoogbeschikking d.d. 8 maart 1995 MW-nr. 94.87135

Controlegegevens (algemeen)

Wederom zijn er klachten over geluidsoverlast en stank gemeld.

Geluid

Tijdens de controle, zowel in het Wilhelminapark als op de stortplaats zelf was het geluidsniveau beperkt. Het geluid van de stortplaats was wel goed waarneembaar op grote afstand omdat er geen obstakels tussen de woningen en de stortplaats aanwezig zijn. Daarnaast wordt nu gewerkt aan de rand van de inrichting zodat de afstand tot de woningen het minst gunstig is. De wind zat in de oosthoek en was zwak. Doordat het koud

is is het stortfront grotendeels hard bevroren, hetgeen een grotere reflectie met zich meebrengt dan in een normale situatie.

De omschreven 'herrie' in de klachten is volgens mij overdreven, hetgeen ook afgeleid kan worden uit de berekening van de extra ingezette machines en hun geluidsbelasting.

Op dat moment van controle waren inderdaad meer geluidbronnen op de stort aanwezig en in bedrijf. Daardoor is het goed mogelijk dat de geluidsproductie boven de toegestane 45 dB(A) op 50 meter buiten de inrichting was. In de berekening van de geluidsproductie t.b.v. de vergunningaanvraag gaat men uit van 1 continue geluidsbron aan het stortfront (rupsdozer). Tijdens de huidige werkzaamheden zijn twee extra geluidbronnen (wiellaadschop en graafmachine) gedurende lange tijd op het stortfront aanwezig (meerdere uren achtereenvolgend). Aangezien de dozer als dominante geluidsbron wordt bestempeld voor de geluidsbelasting van de dichtstbijzijnde woningen, vormen de twee extra geluidbronnen direct naast deze dozer mogelijk een forse verhoging van de geluidsbelasting. Met name in de vroege ochtenduren, vanaf 7.30 uur volgens de aanvraag, kan dit worden ervaren als een behoorlijke toename van de hinder door omwonenden. Tevens starten de werkzaamheden veelal reeds om 7.00 uur. Dit strookt niet met de vergunningaanvraag.

Op 11 december 1995 is door [5.1.2e] en [5.1.2e] een controlemeting gedaan inzake de geluidsimmissie bij de stortplaats aan de Doonweg.

Uitwerking daarvan staan in het rapport 'Controlemetingen geluidimmissie bij Stort Doonweg B.V. te Eerbeek', rapportnummer 95-116-GLU.

De conclusie van het geluidsonderzoek luidt dat in de normale bedrijfssituatie de geluidsvoorschriften uit de vigerende gedoogbeschikking van 8 maart 1995 niet worden overschreden.

Echter, voor piekgeluiden wordt de aangegeven te verwachte piekbelasting zoals in de ontwerpbeschikking Wet milieubeheer-vergunning, voorschrift 4.1.2 overschreden. Deze pieken worden voornamelijk veroorzaakt door klappen van metaal op metaal bij het lossen van vrachtwagens en het gebruik van claxons door voertuigen op de stort.

Tijdens de controle van 29 december 1995 en 3 januari 1996 is gebleken dat in plaats van de normale situatie van 1 continue geluidsbron op het stortfront er drie geluidbronnen gedurende langere tijd (minstens 1 uur) ter plaatse actief waren. Het betrof de extra inzet van een wiellaadschop en een graafmachine.

Aan de hand van het rekenmodel uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13.01 van 1981 is door [5.1.2e] bepaald welke waarde deze extra bronnen opleveren voor de geluidsbelasting op de gestelde 50 meter buiten de erfgrans en op referentiepunt 6 (gevel van de dichtstbijzijnde woning).

Hieruit kan het volgende geconcludeerd worden:

- Indien gedurende 1 uur één van beide geluidbronnen naast de dozer actief zijn is de equivalente geluidsbelasting op 50 meter buiten de erfgrans 48,3 dB(A). Hierbij is de afstand van de geluidsbron binnen de inrichting tot de erfgrans gesteld op 25 meter. Op referentiepunt 6 (gevel woning) is het invallend equivalente geluidsniveau 41,2 dB(A).
- Indien beide geluidbronnen tegelijkertijd naast de dozer actief zijn, is de equivalente geluidsbelasting op de 50 metergrans 50,2 dB(A). Op referentiepunt 6 (gevel woning) is het invallend equivalente geluidsniveau 42,2 dB(A).

Gelet op het feit dat de vergunningaanvraag een andere situatie aan het stortfront aangeeft dan die is aangetroffen, dient het bedrijf gewezen worden op de verhoogde belasting in de huidige situatie. Indien de nieuwe vergunning verleend zou worden dient deze situatie vermeden of vooraf gemeld te worden. Op basis van de vigerende gedoogbeschikking zijn nadere handhavingsstappen nu vrijwel onmogelijk te nemen.

Toch zal de nodige aandacht aan deze gegevens besteed moeten worden.

De klacht van 15 december betrof geluidshinder welke rond 11.00 uur ineens verdween. De klager denkt dat op dat moment de provincie een bezoek bracht aan de stortplaats. Op die bewuste datum heb ik met 5.1.2e inderdaad om circa 11.00 uur een bezoek gebracht aan de stortplaats. Daaraan voorafgaand is eerst overleg geweest bij Industrierwater aan de Kanaalweg in Eerbeek (zie controleverslag d.d. 15 december 1995). Om eventuele waarschuwingen vanaf Industrierwater aan de Kanaalweg aan de stortplaats aan de Doonweg te omzeilen is voor de controle geen contact vooraf met de Kanaalweg geweest (Omdat de poort openstond voor een geparkeerde vrachtwagen heb ik de stort kunnen betreden).

Er zal de komende weken getracht worden regelmatig op vroege tijdstippen onverwachts de stortplaats te bezoeken.

Geur

De klachten van eind december 1995 en begin januari 1996 heb ik op 3 januari 1996 onderzocht in de omgeving van en op de stort zelf.

Ik ben eerst in het Wilhelminapark gaan ruiken (en luisteren) waarbij ik vanaf de Louise de Colignylaan en de Gravin van Burenlaan richting het Soerense Zand en de spoorlijn gelopen. Ik heb geen geurhinder waargenomen tot vlakbij de spoorlijn/bosrand. De stortgeur was niet meer waarneembaar ter hoogte van het bosrand/Soerense Zand.

Afval van derden

In de klacht van 1 januari wordt melding gemaakt van het storten van huisraad, o.a. tapijttrollen. Hierover heb ik 5.1.2e aangesproken. Hij gaf verontwaardigd aan dat hiervan absoluut geen sprake is geweest. Wel is er recentelijk enkele malen bij de poort en over het hekwerk een hoeveelheid afval gedumpt. Dit betroffen een doos met gereedschap, skeelers en lege verfblikken. Ook zijn er stukken van een (houten) bureau en vuilniszakken met huishoudelijk afval aangetroffen die over het hekwerk heen gegooid waren. Deze afvalstoffen zijn na inspectie van de inhoud op de stortplaats verwerkt. Overigens is hiervan geen melding gemaakt aan de provincie.

Op de stortplaats zijn nabij het stortfront enkele stukken metalen buis met isolatiemateriaal er omheen aangetroffen. Deze afvalstoffen zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van een papierfabriek die het bij de rejets in de container hebben gegooid om er zo vanaf te komen. 5.1.2e van de stort haalt deze materialen er meestal uit om ze apart af te voeren als oud metaal (financieel extraatje).

Gezondheidsklachten

Opmerkelijk detail dat tijdens het gesprek met 5.1.2e naar voren kwam was dat hij ook door werkzaamheden op de stort gezondheidsklachten had opgelopen. Hij heeft eind 1994 gewerkt met de dozer aan een hoeveelheid oud slib in de nabijheid van de voormalige nissenhut. Volgens eigen zeggen heeft hij door de vrijkomende gaslucht een voorhoofdsholte-ontsteking opgelopen. Bij het werken met recent aangevoerd slib heeft hij die klachten niet meer.

Stortwijze

Het stortfront lag er netjes en verzorgd bij. Door de bevroren bovenlaag wordt er nauwelijks puin aangebracht. De resterende stortruimte naast het stortfront zal de komende maanden gevuld worden en meteen als talud afgewerkt worden.

Ik heb het idee geopperd om op dat talud en op de rand van de inrichting een zanddepot in de vorm van een wal aan te leggen om het zicht op de stortplaats te verminderen en ook geluid en stank minder kans te geven zich te verspreiden richting woningen.

Afhandelingsgegevens

Afhandeling:

O brief en hercontrole

Kopie: MW/IBM/MV

MW/IBM/MV

MW/IBM/HA

PMW

h:\wp\bz16indu

5.1.2e

5.1.2e

10-1-95

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stortplaats Industriewater Eerbeek B.V.

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industriewater Eerbeek B.V.
Adres : postbus 13
Postcode : 6960 AA
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e / 5.1.2e
Telefoon : 0313- 5.1.2e

Naam inrichting : stortplaats Industriewater
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e / 5.1.2e (zo blijkt
' 5.1.2e ' te heten)
Telefoon : 06- 5.1.2e
Aard bedrijf : monodeponie afval papierfabricage

Datum laatste controle : 12 januari 1996
Controledatum : 19 januari 1996
Aanvang controle : 9.15 uur
Einde controle : 9.30 uur

Duur controle : 1/4 uur
Rapport door : 5.1.2e

Aanleiding bezoek:

- Structurele controle bedrijven

Soort controle:

- Preventieve aspect controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- Gedoogbeschikking d.d. 8 maart 1995 MW-nr. 94.87135
- Provincie bevoegd gezag

Controlegegevens (algemeen)

In het Wilhelminapark heb ik vanaf de Louise de Coligny laan naar de stortplaats gelopen en geroken. Op de grens van de spoorlijn en het bosperceel heb ik de stortgeur waargenomen. De geur was niet echt hinderlijk te noemen, wel duidelijk waarneembaar. Vanaf deze lokatie in de richting van het Soerense Zand nam de lucht zeer snel af (enkele meters).

Het geluidsniveau was minimaal omdat er geen machines in bedrijf waren. Wel stonden er weer drie machines op het stortfront opgesteld. De brief waarin hierover opmerking worden gemaakt is nog niet uitgegaan, wel heb ik 5.1.2e

de Colignylaan richting de stortplaats.

Er was niets te ruiken tot vlakbij de spoorlijn Apeldoorn-Dieren. Wel was te horen en te zien dat twee machines aan stonden op het stortfront.

Hierna zijn we op de stortplaats geweest en heeft 5.1.2e een toelichting gegeven aan 5.1.2e op de stortmethode die hij hanteert.

Het stortfront lag er netjes bij. De afdekklagen boven op het slib van Industriewater, op de frontdelen die niet in gebruik zijn, waren voldoende dik (0,40 cm). De stortgeur was gering op het stortfront.

Wel lagen er nog wat stukken metalen pijp met isolatiemateriaal op het stortfront. Deze worden aangevoerd in de containers met rejets van de papierfabrieken.

Tijdens de controle zijn we 5.1.2e nog tegengekomen op de stort. Ik heb hem meegedeeld dat de geluidsmetingen een overschrijding te zien gaven bij meer dan 1 machine in bedrijf op het stortfront. Hierover zal GS Industriewater middels een brief op de hoogte stellen.

Ook is nog de mogelijkheid te sprake gekomen om langs het talud bij het spoor een zandwal aan te leggen om geluids- en stankhinder zoveel mogelijk te beperken. De ideeën hierover bestaan, maar onduidelijk is of ze worden uitgevoerd.

Afhandelingsgegevens

Overleg met

:

5.1.2e

Ondertekening toezichthouder:

5.1.2e

5.1.2e

Arnhem, 22 januari 1996

Afhandeling:

O brief en hercontrole

Kopie: MW/IBM/MV

MW/IBM/MV

MW/IBM/HA

PMW

h:\wp\bz16c\nd

:

:

:

:

5.1.2e

BEZOEKRAPPORT

BETREFT: Stortplaats Industrierwater Eerbeek

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industrierwater Eerbeek B.V.
Adres : postbus 13
Postcode : 6960 AA
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e | 5.1.2e
Telefoon : 08338 5.1.2e
Aard bedrijf : monodeponie afval papierfabricage

Naam inrichting : stortplaats Industrierwater
Adres : Doonweg
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Contactpersoon : 5.1.2e | 5.1.2e
Telefoon : 06 5.1.2e

Datum laatste controle : 3 januari 1996
Controledatum : 12 januari 1996
Aanvang controle : 8.45 uur
Einde controle : 10.30 uur

Duur controle : 1 3/4 uur
Rapport door : 5.1.2e

Aanwezig:

Naam	functie	instantie
5.1.2e	toezichthouder	prov. GLD
	medewerker stort	Industrierwater
	medewerkster MV	prov. Gld.

Soort controle:

- Preventieve aspect controle

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- Provincie bevoegd gezag
- Gedoogbeschikking d.d. 8 maart 1995 MW-nr. 94.87135

Controlegegevens (algemeen)

Gelet op de voortdurende reeks klachten over geluid- en stankhinder heb ik met 5.1.2e

5.1.2e besloten de stortplaats frequenter te gaan bezoeken.

Hierdoor hopen we een beter beeld te krijgen van de plaatselijke situatie dan wanneer alleen op klachten wordt gereageerd.

Tevens was 5.1.2e aanwezig. Zij legt momenteel de laatste hand aan de eindbeschikking inzake de uitbreiding van de stortplaats van Industrierwater.

Op deze beschikking komen ongetwijfeld bezwaren, dus een goed beeld van de praktijk is straks van groot belang.

De controle is begonnen met het ruiken en luisteren in het Wilhelminapark, vanaf de Louise

hierover aangesproken (is dus wel op de hoogte).

Na de controle van de stortplaats van Mayr Melnhof ben ik wederom langs de stortplaats van Industrierwater gereden. Toen waren in ieder geval twee van de drie machines in werking (dus overtreding geluidsvoorschrift).

Geconstateerde overtredingen

- In afwijking van gedoogbeschikkingaanvraag meerdere zware machines op stortfront aanwezig en in werking)

Afhandelingsgegevens

✓ Brief en hercontrole

Bijlage

Overleg:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e [redacted]
5.1.2e [redacted]
- MW/IBM/HA : 5.1.2e [redacted]
5.1.2e [redacted]

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e [redacted]

5.1.2e [redacted]

Arnhem, 22 januari 1996

Kopie:

- MW/IBM/MV : 5.1.2e [redacted]
5.1.2e [redacted]
- MW/IBM/HA : 5.1.2e [redacted]
- PMW : 5.1.2e [redacted]

h:\wp\bz17indu

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Stortplaats Industriewater Eerbeek B.V.

Bedrijfsgegevens

Vergunninghouder : Industriewater Eerbeek B.V.
Adres : postbus 13
Postcode : 6960 AA
Plaats : Eerbeek
Perceel : Brummen
Sectie : 5.1.2e 5.1.2e
Gemeente : 0313- 5.1.2e
Contactpersoon : stortplaats Industriewater
Telefoon : Doonweg
Aard bedrijf : Monodeponie papierafvallen

Datum laatste controle : 19 januari 1996
Controledatum : 29 januari 1996
Aanvang controle : 11.30 uur
Einde controle : 12.30 uur

Duur controle : 1 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanleiding bezoek:

- Milieumelding, nummers 114, 183, 184, 190, 195, 213, 217 en 218 (januari)/1996

Soort controle:

- Hercontrole

Gecontroleerde vergunning/ontheffing/handhavingsbeschikking:

- Gedoogbeschikking d.d. MW-nr.
- Provincie bevoegd gezag

Controlegegevens (algemeen)

Naar aanleiding van de drie klachten van maandagmorgen 29 januari (nrs 213, 217 en 218) ben ik ter plaatse gaan controleren. Ik heb in de Anna van Saksenlaan (herkomst van een klacht) niets geroken. Wel waren de geluiden van de stortplaats goed te horen. Ik heb bij de woning van de klager aangebeld en gevraagd naar de geurhinder. Er is mij verteld dat de geur met vlagen wind naar de woning komen.

Hierna ben ik naar de Louise de Colignylaan gereden. Daar kon ik nabij de woning van een klager de stortgeur waarnemen. Op het Soerense Zand hing een hinderlijke stortlucht. Deze lucht werd in de richting van de Doonweg-kruising steeds sterker.

Bij de klager aan de L. de Colignylaan heb ik aangebeld en gevraagd naar de klacht. Ik heb het verhaal angehooord over geur- en geluidshinder. Tevens heb ik vernomen dat recente-

lijk een wagen met aanhanger uit Dieren afvalstoffen op de stortplaats zou hebben gestort. Hiervan zijn geen nadere gegevens bekend bij de klager. Bij het vertrek bij de woning was de geursterkte toegenomen en werd door mij als hinderlijk ervaren. Ik heb vanuit het Wilhelminapark getracht Industriewater te bellen. Helaas waren [5.1.2e] en [5.1.2e] niet aanwezig. Ik heb een bericht achtergelaten. Volgens het MKIC zou [5.1.2e] diezelfde ochtend al twee maal zijn gaan ruiken n.a.v. de doorgebelde klachten van het MKIC. Hij zou niets geroken hebben.

s'Middags heeft [5.1.2e] mij gebeld. Ik heb hem mijn constatering mee gedeeld. Tevens heb ik hem verteld van de mogelijke illegale storting van afval uit Dieren. [5.1.2e] zal het nader onderzoeken.

Afhandelingsgegevens

0 brief aan Industriewater waarin de constatering worden vastgelegd.

Overleg:

- MW/IBM/MV : [5.1.2e]
- MW/IBM/HA : [5.1.2e]
[5.1.2e]

Ondertekening toezichthouder: [5.1.2e]

[5.1.2e]

Arnhem, 29 januari 1996

Kopie:

- MW/IBM/MV : [5.1.2e]
- MW/IBM/HA : [5.1.2e]
- PMW : [5.1.2e]

h:\wp\bz18indu

B E Z O E K R A P P O R T

BETREFT: Doonweg

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf : Doonweg
Plaats : Eerbeek
Gemeente : Brummen
Aard bedrijf : Stortplaats

Datum laatste controle : ?
Controledatum : 30 januari 1996
Aanvang controle : 20.00 uur
Einde controle : 20.30 uur

Duur controle : 0,5 uur

Rapport door : 5.1.2e

Aanleiding bezoek:

- Milieumelding, nummer 230 en 231/01/1996

Soort controle:

- Preventieve aspect controle

Controlegegevens (algemeen)

Ik werd opgepiept omdat er twee stankklachten waren.

(5.1.2e en 5.1.2e).

Ter plaatse gesproken met 5.1.2e . Bij 5.1.2e was niemand thuis. Samen met 5.1.2e voor diens woning uitgebreid staan snuffelen, maar beiden (nagenoeg) niets geroken. Het was op dat moment nagenoeg windstil. 5.1.2e zei dat hij nu ook niets meer rook, maar dat de mlucht hem vooral was opgevallen/had gestoord toen hij na het werk thuis kwam en de slaapkamer in ging, waarvan de ramen de hele dag iets open hadden gestaan.

Wel viel mij op/was mij reeds opgevallen dat er bij vlagen een sterke dieselgeur hing. Ik heb die geur niet kunnen lokaliseren. Het kwam niet van het tankstation.

Tijdens het gesprek met 5.1.2e , bracht deze ook nog naar voren dat hij overdag, ook zaterdag, vanaf 07.00 uur, geluidsoverlast ondervond van de stortplaats, voornamelijk door de shovel. Die maakt volgens hem ratelende geluiden van metaal op metaal, waarschijnlijk veroorzaakt door de rupsbanden, maar mogelijk ook in combinatie met motorgeluid.

Na mijn gesprek bij 5.1.2e ben ik nog van twee kanten langs de stortplaats gereden, maar ik moest echt mijn best doen om iets te ruiken en dan nog lukte dat eigenlijk niet echt. En, 5.1.2e , dat lag niet aan mijn neus, want toen ik iets verderop, richting Laag Soeren, langs een manege kwam, met nog steeds de ramen van de auto open, rook ik de geur van paarden(mest) uitstekend.

Dus: Geen stortlucht geroken. Wel diesel, die mogelijk van de stortplaats af kwam, gezien de windrichting.

Afhandelingsgegevens

✓ Geen verdere actie

Ondertekening toezichthouder: 5.1.2e

Arnhem, 31 januari 1996

5.1.2e

(datum + handtekening)

Kopie:

- MW/IBM/HA	:	5.1.2e
- MW/	:	5.1.2e
- PMW	:	