




ALGEMEEN ID: 44905

Type	Calamiteit				
Weg	N785				
Hmp van	016.400	Hmp tot	016.400	Rijrichting	-
Nadere plaatsbepaling					
Datum	12/25/201 	Tijd van	07:15 AM 	Tijd tot	08:50 AM 
Melder	<div></div>				
Status	Afgesloten				
Onderwerp					

In blok algemeen, tijd van: moment van melding/aantreffen, tijd tot: moment van
verlaten locatie

Tijdstip	07:52 AM	🕒
aanwezig		
Tijdstip	08:22 AM	🕒
rijbaan vrij		
Melder	VCNON	
Soort	Storing signalering/VRI	
calamiteit		
Calamiteit	Ja	
aangetroffen		
Omschrijvin		
Weersgesteld		
Tempratuur	6	
(in °C)		
Berging		

VERZENDLIJST --

Notificatie

calamiteit

Steunpunt

Oosterhout

Steunpunt

Rumpt

Steunpunt

Ruurlo

Steunpunt

Stroe

Steunpunt

Warnsveld

Overige

medewerkers

Omschrijvin

Installatie

217

nummer

Schade

locatie

Signaalgroe

nummer

Locatie

Aannemer

--:-- --



gebeld om

Aannemer

--:-- --



aanwezig

om

Opgelost

Gemaakte

afspraak

Signaalhouder

VRI

Status

Opgelost

03-01-2019

Bedankt, ik heb de aannemer gevraagd om hier onderzoek naar te doen.

25-12-2018

(IH)

VRI geheel uit
met doven gereset
installatie functioneerde daarna weer

storingsmelding :

fatale fout I1/P3TS S3CL CCOL 0

C1 Y relais/ 1-1 aan*_ERR SO/SO 0

