




ALGEMEEN ID: 77962

|                       |   |          |  |             |  |
|-----------------------|---|----------|--|-------------|--|
| Type                  | Signalering   |          |  |             |  |
| Weg                   | N785  |          |  |             |  |
| Hmp van               | 017.100   | Hmp tot  | 017.100  | Rijrichting | -  |
| Nadere plaatsbepaling | LBB (Linker - buitenberm)   |          |  |             |  |
| Datum                 | 10/08/201  | Tijd van | 09:48 AM  | Tijd tot    | 09:49 AM  |
| Melder                | <div></div>   |          |  |             |  |
| Status                | Afgesloten  |          |  |             |  |
| Onderwerp             |   |          |  |             |  |

## VERVUILING --

Soort

Overige

vervuiling

Ondernomen

Zelf gereinigd en afgevoerd

actie

Lengte (in

2

m)

Breedte (in

1

m)

Signaalhouder

Status

Opgelost

08-10-2019

Gedumpte matras aangetroffen en meegenomen naar het steunpunt  
Oosterhout .