

VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 49407

Nummer 2025-010320

Bevoegd Gezag Provincie Gelderland

Instantie Provincie Gelderland

Zaaktype VTH - Toezicht uitvoeren

Product Flora- en Fauna

Omschrijving Controle wolfwerend raster 5.1.2e, perceel 5.1.2e
Voorthuizen 5.1.2e 31-07-2025

Startdatum 01-08-2025

Status Controle geïnitieerd

Behandelaar 5.1.2e

Zaak initiator 5.1.2e 06- 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e Nijkerk

Checklist

Contactmomenten

Legenda

- ✓ OK
- ✗ Niet OK
- ! Nader onderzoek
- * Niet van toepassing
- Geen status

Resultaten

□ **Controle wolfwerende afrastering** 5.1.2e perceel 5.1.2e
Voorthuizen 5.1.2e **aanval 31-07-2025**

□ 0.0.0 Algemeen

□ 0.0.20 Soort controle ?

Omschrijving Reguliere controle

Tekst Reguliere controle

Notitie Controle n.a.v. wolfaanval binnen een raster

✓ 9.9.999 Eindconclusie

✓ 9.9.998 Noteer de eindconclusie van de uitgevoerde controle

Omschrijving Controle Akkoord

Notitie Op donderdag 31 juli 2025 omstreeks 14.45 uur een controle uitgevoerd naar aanleiding van een wolfaanval binnen wolfwerend raster. Bij deze schapenhouder vinden met regelmaat aanvallen plaats waarbij al werd vastgesteld dat de wolf over het raster springt. Bij deze aanval werden twee schapen gedood, een lam had bloedsporen op de flanken maar was volgens de schapenhouder ongedeerd. Raster ziet er op het oog prima uit, staat mooi strak, sluit aan op de grond en de hoogte is ca. 120 cm. Raster bestaat uit een flexnet en om de ca 4 meter staat een kunststof stok waaraan het net bevestigd is. Het raster was aangesloten op een stroomvoorziening met accu en uit meting bleek dat op de draden (ongeveer op het verste punt van de stroomklok, een stroom stond van tussen de 8,9 en 9,6 kV. Bij een uitgebreide inspectie van het raster bleek dat het raster voor, parallel aan de 5.1.2e naar binnen helde waardoor de hoogte van het raster hier ongeveer 110 cm was. Echter staat hier ook nog een tweede raster waardoor het voor een wolf moeilijker wordt om hier te kunnen springen. Kennelijk was een touw Waarmee het raster aan vaste

punten wordt verbonden losgeraakt of geknapt waardoor het raster is gaan hellen. Een tweede punt van aandacht was een verbinding tussen twee flexnetten waarbij de twee paaltjes enigszins wijken waardoor de wolf deze verder uit elkaar zou kunnen duwen om binnen het raster te komen. Een laatste punt van aandacht was een paaltje op de kopse kant naar de stroomklok. Hier liep de onderste draad (aarde) om onverklaarbare reden schuin omhoog waardoor de onderste stroomdraad hoger dan 20 cm van de grond kwam. Deze punten zijn doorgegeven aan de schapenhouder om hier aandacht aan te schenken. Aan de wolfwerendheid van het raster doet dit voor deze wolf niets af omdat deze over het raster langs de toegangsweg springt.

Betreffende zaak 2025-010320.

Dit verslag is door mij, 5.1.2e toezichthouder Handhaving, op 1 augustus 2025 10:42 te Provincie Gelderland opgesteld en digitaal ondertekend. Daarom ontbreekt een fysieke handtekening.